


OKS 1511 脱模剂，无硅，喷剂



说明

OKS 1511 为可再生原料制成的高效无硅脱模剂。

应用范围

- 适用于整个塑料加工领域的高效脱模剂，如进行附着相关的深加工，则需要此无硅脱模剂
- 适用于弧焊和惰性气体焊接的脱焊剂
- 用于自动焊接设备的喷嘴式喷雾，可延长焊嘴使用寿命和保持喷孔畅通
- 用于防止焊渣粘连和烧结的工件保护装置

优点和效用

- 防止焊接飞溅物粘连，延长焊炬的使用寿命
- 形成一层均匀、几乎干燥的薄膜，而不形成细孔
- 可快速更换和清洁喷嘴
- 预先脱脂后，可以轻松进行后续的重新上漆、电镀和印刷

行业

- 钢铁工业
- 化学工业
- 纸张和包装工业
- 设备和（工具）机械制造
- 维护和保养
- 造船和船舶技术
- 物流
- 橡胶和塑料加工
- 玻璃和浇铸工业
- 火车设备
- 专业市政技术

使用提示

为了达到最佳效果，请清洁有任何残留物的工件和需保护区域。使用前请摇动罐子。在距离约 20-30 cm 开外均匀细薄地喷洒在需保护的表面上。确保足够的通风。建议在继续加工工件时提前进行试用，如电镀、热镀锌、喷漆前。

交付容器

- 400 ml 喷剂



OKS 1511

脱模剂，无硅，喷剂

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				植物基础油
应用技术性数据				
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0.62

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
产品仅供工业用户使用。您可在 www.oks-germany.com 网站下载安全数据表。
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of

